

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

## 1. Dane ogólne

Inwestor: Gmina Grodków,

Siedziba: 49-200 Grodków, ul. Warszawska nr 29

Adres inwestycji: Kopice, Gmina Grodków, działka nr 208/5

Obiekt: Budowa wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem części działki pod tą wiatą.

## 2. Podstawy formalne sporządzenia informacji:

1. Prawo budowlane.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póź. 1126 z 2003 r.)
3. Zlecenie inwestora.

## 3. Dane ogólne o inwestycji:

Stan istniejący, projektowane zagospodarowanie terenu, obiekty kubaturowe opisane w wielobranżowym opisie technicznym.

## 4. Uwagi dotyczące części opisowej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

4.1. Zakres prac objętym niniejszym zamierzeniem budowlanym:

- roboty przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy,
- roboty ziemne - zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, wraz z wykonaniem wykopów pod stopy i podsypki piaskowe,
- roboty betonowe - wykonanie stóp betonowych pod słupy, osadzenie podstaw stalowych pod słupy drewniane, wykonanie płyty betonowej
- roboty zbrojarskie - jw.,

- roboty ciesielskie - wykonanie konstrukcji drewnianej więźby dachowej,
  - roboty montażowe - montaż konstrukcji drewnianej dachu
  - roboty dekarские i blacharskie - związane z pokryciem i wykończeniem dachu,
  - roboty impregnacyjne,
  - przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- 4.2. Na terenie działki nie ma obiektów przeznaczonych do rozbiórki. Na terenie działki w pobliżu projektowanej działki znajduje się jedno drzewo przewidziane do wycięcia.
- 4.3. W przypadku tego obiektu nie ma elementów zagospodarowania działki stwarzających zagrożenie oraz utrudnienie przy wykonywaniu robót budowlanych ciesielskich.
- 4.4. Ryzyko upadku z wysokości ponad 3 metrów wystąpi przy wykonywaniu robót związanych z wykonaniem więźby dachowej, oraz przy wykonywaniu pokrycia dachu i montażu obróbek blacharskich.
- 4.5. Na placu budowy nie zajdzie potrzeba użycia dźwigu podczas wykonywania robót budowlanych polegających na budowie wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem części działki pod tą wiatą.
- 4.6. Kierownik budowy winien przynależeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz doświadczenie zawodowe. Obowiązkiem kierownika budowy jest sprawdzenie stopnia znajomości przepisów BHP przez zatrudnionych pracowników oraz sprawdzenie kwalifikacji pracowników wykonujących roboty specjalistyczne.

Na kierowniku budowy ciąży obowiązek przygotowania planu BIOZ w zakresie występujących zagrożeń opisanych w punkcie 4.4.